

Onderzoek lintelen dd. 18.12.20:

Verwijderen roestkorst

Onderzoek constructie achter metselwerk



Locatie 1 , voor



Locatie 1 , na



Locatie 2 , na



Locatie 3 , voor

Locatie 2 , na



Conclusie, op basis van het onderzoek aan de lintelen en spouw kunnen we concluderen dat:

- Er isolatie in de spouw aanwezig is. Dit konden we vaststellen na het maken van een opening in de voeg boven de lintelen en onderzoek van de spouw met een endoscoop.
- De lintelen nog voldoende lijf hebben om deze te behandelen. De lateien hoeven dus niet uitgebroken te worden. Wel dienen deze gereinigd te worden tot op het blanke staal en ontdaan van alle roest. Dan dienen deze behandeld te worden.